

Abschluß der Maßnahmen Flügel, Verklebung *Terminating Action Wing, Bonding*

Kategorie:

Vorgeschrieben

Gegenstand:

Abschluß der Maßnahmen der Technischen
Mitteilung SB-AT01-002 (Ausgabe 1)
Flügel,
Verklebung Flügelschale zu Holm

Betroffene Flugzeuge:

AQUILA AT01,
Werknummern: ALLE

Dringlichkeit:

**Die Beendigung der Maßnahmen der
Technischen Mitteilung SB-AT01-002
(Ausgabe 1) ist mit der Veröffentlichung der
TM (Ausgabe 2) wirksam.**

Anlaß:

Bei wiederholten Kontrollen gemäß Maßnahme
(1) dieser TM (Issue 1) sind keine weiteren
Fehlstellen in der Verklebung bei den betroffenen
Flugzeugen vorgefunden worden.

Massnahmen:**Category:**

Mandatory

Subject:

Termination of actions of SB-AT01-002 (Issue 1)
Wing,
Bonding between wingshell and wingspar

Affected Airplanes:

AQUILA AT01,
Serial Numbers: ALL

Time of Compliance:

**The termination of the actions of SB-AT01-002
(Issue 1) will be effective with publication of
the SB (Issue 2).**

Reason:

No further bonding defects were found in
repeated checks according to action (1) of this
SB (Issue 1) on the affected aircraft.

Actions:

Massnahmen:

1. Die in Ausgabe (1) dieser TM definierte Inspektion wurde als regelmäßige, jährliche Inspektion in das Wartungshandbuch, Kapitel 05-20 aufgenommen.
2. Die Inspektion infolge LTA Nr.: D-2004-303 entfällt.

Material und Unterlagen:

Keine

Masse und Schwerpunkt:

Kein Einfluß

Hinweise:

Keine

Herausgegeben und geprüft vom Anerkannten Entwicklungsbetrieb DOA-Nr.: EASA.21J.025.

Schoenhagen, 2. Februar 2006

AQUILA GmbH
Flugplatz
D-14959 Schoenhagen

Actions:

1. The inspection defined in SB-AT01-002 (Issue 1) was transferred to Maintenance Manual, chapter 05-20 as scheduled, annual check.
2. The inspection referring to AD-D-2004-303 is dropped.

Material and Documents:

None

Mass and Balance:

No changes

Remarks:

None

Checked and approved under the authority of DOA-No.: EASA.21J.025.



A. Schmiderer Musterprüfleitstelle (MPL)
Head of Airworthiness
Approved Design Organisation EASA.21J.025