

A TECHNISCHE ANGABEN**A-1 Betroffene Flugzeuge:**

AT 01 Alle Werknummern

A-2 Gegenstand:ATA Code: 72-00
Motor, Ölsystem**A-3 Anlass:**

Service-Bulletins und Service-Instructions der Fa. Rotax zum Thema Schmierstoffsystem, Ölstandskontrolle, Ölwechsel.

- SB-912-036-R1 (Entlüftung Ölsystem)
- SB-912-038 (Revision Betriebshandbuch)
- SB-912-040 (Austausch Ölmeßstab)

- SI-18-1997 (Auswahl von Motorölen)
- SI-04-1997 (Entlüftung Ölsystem)
- SI-27-1997 (Ölstandskontrolle)
- SI-912-010 (Ölwechsel)

A-4 Information:


Die o.a. Service-Bulletins und Service-Instructions der Firma Rotax sind uneingeschränkt anwendbar. Die hierin genannten Fristen und Verfahren sind unbedingt einzuhalten.

Weitere Rückfragen und Teilebestellungen sind unter Angabe der Motor-Seriennummer direkt an den jeweiligen Rotax-Vertriebspartner (s. Rotax-Betriebshandbuch) zu richten.
Für ganz Deutschland ist dies:

*Franz Aircraft Engines Vertriebs GmbH
Am Eckfeld 6e
83543 Rott am Inn
Tel. 08039-9035-0*

Alle Rotax Service-Dokumentationen sind darüber hinaus auf der Internetseite www.rotax-aircraft-engines.com verfügbar.

Schoenhagen 23/05/2003

Alfred Schmiderer
Airworthiness**A TECHNICAL DETAILS****A-1 Airplanes affected:**

AT 01 All serial numbers

A-2 Subject:ATA code: 72-00
engine, lubrication system**A-3 Reason:**

Released Service-Bulletins and Service-Instructions from Rotax concerning lubrication system, oil level check and oil change.

- SB-912-036-R1 (venting of oil system)
- SB-912-038 (revision of OM)
- SB-912-040 (replacement of oil dipstick)

- SI-18-1997 (reference of suitable oil)
- SI-04-1997 (venting of oil system)
- SI-27-1997 (control of dipstick level)
- SI-912-010 (oil change)

A-4 Information:

The above shown Service-Bulletins and Service-Instructions from Rotax are fully applicable and mandatory. The herein shown methods and compliance times have to be conducted strictly.

Further questionnaires and spare part orders should be placed at the local authorised Rotax-Distributor (see Rotax Operators Manual) directly by giving engine serial-number.
The German Rotax Distributor is:

*Franz Aircraft Engines Vertriebs GmbH
Am Eckfeld 6e
83543 Rott am Inn
Tel. 08039-9035-0*

Furthermore, all Rotax Service-Dokumentation can be found at the following web-page:
www.rotax-aircraft-engines.com

AQUILA GmbH, Flugplatz, D-14959 Schoenhagen, Germany
Tel.: ++49-(0) 33731-707-0, Fax.: ++49 (0) 33731-707-11
e-mail: info@aquila-aero.com

B SONSTIGES

Dieser Service-Information sind die o.a. Rotax Service-Bulletins und Service-Instructions in englischer und deutscher Sprache beigefügt.

B OTHER INFORMATION

The above mentioned Rotax Service-Bulletins and Service-Instructions are attached to this Service-Information in English and German language.

Schoenhagen 23/05/2003



Alfred Schmiderer
Airworthiness

AQUILA GmbH, Flugplatz, D-14959 Schoenhagen, Germany
Tel.: ++49-(0) 33731-707-0, Fax.: ++49 (0) 33731-707-11
e-mail: info@aquila-aero.com