 GmbH DOA Nr.: EASA.21J.025	Service Information	Dokument Nr.: SI-AT01-006
	Muster / Type: AT01 Nr. / No.: SI-AT01-006	Ausgabe/Issue: A.01 Seite/Page: 1 of 2

Service Information SI-AT01-006

Technische Mitteilungen der Firma ACK für das ELT ACK E-01 / Service Bulletins issued by ACK for the ELT ACK E-01

A TECHNISCHE ANGABEN

A-1 Betroffene Flugzeuge:

Muster: **AQUILA AT01**
betroffene Werknummern:

alle Werknummern, die mit dem ELT ACK E-01 ausgerüstet sind.

A-2 Gegenstand:

Generelle Übersicht über durchzuführende Technische Mitteilungen der Firma ACK Technologies Inc. für das ELT ACK E-01

A-3 Anlass:

Allgemeine Information.

A-4 Information:

Die folgenden Service Bulletins müssen bei der vorgeschriebenen, regelmäßigen Erneuerung der Batterien beachtet werden:

- ACK Service Bulletin SB E-01.3
- ACK Service Bulletin SB E-01.6

Des Weiteren ist gemäß ACK Service Bulletin SB E-01.8 in Abhängigkeit der Betriebszeit eine periodische Überprüfung der G-Switches durchzuführen, um die fortlaufende ordnungsgemäße Funktion des ELT's sicherzustellen. Falls erforderlich, ist der G-Switch in Übereinstimmung mit der Arbeitsbeschreibung im ACK Service Bulletin SB E-01.9 auszutauschen.

B SONSTIGES

Die aufgeführten ACK Service Bulletins befinden sich im Anhang zu dieser Service Information.

A TECHNICAL DETAILS

A-1 Airplanes affected:

Type: **AQUILA AT01**
Affected S/N:

All S/N equipped with the ELT ACK E-01

A-2 Subject:

General overview on all applicable Service Bulletins issued by ACK Technologies Inc. for the ELT ACK E-01

A-3 Reason:

General information.

A-4 Information:




The following Service Bulletins have to be taken into account during the mandated regular replacement of the batteries:


- ACK Service Bulletin SB E-01.3
- ACK Service Bulletin SB E-01.6

In addition, a periodic G-Switch test dependent on the Operating Time has to be performed in accordance with ACK Service Bulletin SB E-01.8 to ensure the continuing proper function of the G-Switch. If required, the G-Switch has to be replaced in accordance with the instructions in ACK Service Bulletin SB E-01.9.

B OTHER INFORMATION

The referenced ACK Service Bulletins are enclosed in the attachment of this Service Information.

Erstellt / Prepared:	Geprüft / Checked:	Freigegeben / Approved:	Datum / Date:	Ersetzt Ausg. / Supersedes issue:
 S. Kittlitz	 D. Krappel	 D. Krappel	22. Juni 2007	--- (Erstausgabe / Initial Issue)

 GmbH DOA Nr.: EASA.21J.025	Service Information	Dokument Nr.: SI-AT01-006
	Muster / Type: AT01 Nr. / No.: SI-AT01-006	Ausgabe/Issue: A.01 Seite/Page: 2 of 2

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist aufgrund der Genehmigung als Entwicklungsbetrieb mit der DOA-Nr. EASA.21J.025 genehmigt.

The technical content of this document is approved under the authority of DOA-No. EASA.21J.025.

Schoenhagen, 22/06/2007

AQUILA Technische Entwicklungen GmbH
 Flugplatz
 D-14959 Schoenhagen



 D. Krappel Musterprüfstelle (MPL)/
 Head of Airworthiness
 Approved Design Organisation EASA.21J.025