 Aviation DOA Nr.: EASA.21J.025	Service Information	Dokument Nr.: SI-AT01-011
		Ausgabe/Issue: A.01 Seite/Page: 1 of 1

A TECHNISCHE ANGABEN

A-1 Betroffene Flugzeuge

AQUILA AT01
 Alle Werknummern, ausgestattet mit
 Garmin G500 & Aspen PFD/MFD

A-2 Gegenstand

Neue Revision der Flughandbuchergänzungen:

- AVE 24 (Aspen EFD1000 PFD)
- AVE 25 (Aspen EFD1000 MFD)
- AVE 26 (Garmin G500)

A-3 Anlass

Aktualisierung der jeweiligen Softwarestände.

A-4 Information

Alle Seiten der Abschnitte 0 und 9 der Flughandbücher der betroffenen Werknummern werden gegen die entsprechenden Seiten im Anhang dieser Service Information ausgetauscht und auf der Seite 0-5 die Nachführung nach Eintrag des Datums durch den Durchführenden signiert.

B SONSTIGES

Dieser Service Information sind die Seiten der Abschnitte 0, 9 des gültigen Flughandbuches (FHB) beigelegt.

Schönhagen, 22.09.2011

AQUILA Aviation by Excellence AG
 Flugplatz
 D-14959 Schoenhagen

A TECHNICAL DETAILS

A-1 Airplanes affected

AQUILA AT01
 All serial numbers equipped with Garmin G500 &
 Aspen EF1000 PFD/MFD

A-2 Subject

New Revision of POH-Supplements:

- AVE 24 (Aspen EFD1000 PFD)
- AVE 25 (Aspen EFD1000 MFD)
- AVE 26 (Garmin G500)

A-3 Reason:

Update of Software Revisions.


A-4 Information

All pages of the sections 0 and 9 of the POH have to be exchanged and replaced by the corresponding pages which are attached to this Service Information.

Date and signature of the person responsible for the replacement have to be entered on page 0-5.

B OTHER INFORMATION

Attached to this Service Information you find all pages of the sections 0, 9 of the approved Pilot's Operating Handbook (POH).



 M. Kamenz
 Musterprüfleitstelle (MPL)/
 Head of Airworthiness
 Approved Design Organisation EASA.21J.025