



Aviation

DOA Nr.: EASA.21J.025

Liste der Service Informationen /
List of Service Informations
 Muster / Type: AQUILA AT01

Dok.-Nr. / Doc.-No.:
LSI-AT01-001

Ausgabe / Issue: A.15

Seite / Page: 1 of 2

SI-Nr. / SI-No.	affected Model / S/Ns			Beschreibung / Description	Rev.	Datum / Date	Bemerkungen / Remarks
	AT01	AT01-100	AT01-200				
AT01-001	Alle / all	---	---	Flughandbuch, redaktionelle Korrekturen / POH, editorial changes	01	23.05.2003	
AT01-002	Alle / all	---	---	ROTAX, Informationen zum Ölsystem / ROTAX, informations regarding the lubrication system	01	22.09.2003	
AT01-003	Alle / all	---	---	Flughandbuch, Kapitel 0, 7, 9, ext. Starthilfe, ELT / POH, chapter 0, 7, 9, ext. power, ELT	01	20.10.2003	
AT01-004	Alle / all	---	---	ROTAX, Austausch Kühlflüssigkeit SB-912-043 / ROTAX, exchange of coolant SB-912-043	01	30.05.2005	
AT01-005	Alle / all	Alle / all	---	Richtlinien zum Einbau Kühlmittelrohre AT01-7050-100 / guideline for installation of coolant tube AT01-7050-100	01	20.12.2006	
AT01-006	Alle / all	---	---	ACK, SBs für ELT ACK E-01 / ACK, SBs for ELT ACK E-01	01	22.06.2007	
AT01-007	Alle / all	Alle / all	---	Reinigung / Ausbesserung Instrumentenbrettabdeckung / cleaning / refinishing of instrument panel cover	01	31.07.2009	
AT01-008	Alle / all	Alle / all	---	Besonderheiten beim Triebwerkswechsel / Specifics during engine exchange	01	22.02.2010	
AT01-009	216 - 220	---	---	GOODYEAR, Reifenschläuche / GOODYEAR, inner tubes	01	28.04.2011	
AT01-010	100 - 222	---	---	ROTAX, Honeywell Öldruckgeber und neue Anzeige / ROTAX, Honeywell oil pressure sensor and new gauge	01	26.05.2011	
AT01-011	Alle / all	---	---	Flughandbuch, Kapitel 0, 9, AVE 24 bis 26 / POH, chapter 0, 9, AVE 24 to 26	01	22.09.2011	
AT01-012	Alle / all	---	---	Aktualisierung ASPEN EFD 1000 (PFD/MFD) Software 2.X / update of ASPEN EFD 1000 (PFD/MFD) software 2.X	01	24.10.2011	

		freigegeben / released:	Datum / date:	ersetzt / supersedes:
		Quast	21.12.2017	A.14 (04.06.2014)



Aviation

DOA Nr.: EASA.21J.025

Liste der Service Informationen /
List of Service Informations
 Muster / Type: AQUILA AT01

Dok.-Nr. / Doc.-No.:
LSI-AT01-001Ausgabe / Issue: **A.15**Seite / Page: **2 of 2**

SI-Nr. / SI-No.	affected Model / S/Ns				Beschreibung / Description	Rev.	Datum / Date	Bemerkungen / Remarks
	AT01	AT01-100	AT01-200					
AT01-013	Alle / all	Alle / all	---		Software Versionen GARMIN GDU 620 V7.xx / Software versions GARMIN GDU 620 V7.xx	01	14.06.2017	
AT01-014	Alle / all	---	---		EVANS, Ersatz NPG+ durch NPG+C Kühlflüssigkeit / EVANS, replacement of NPG+ by NPG+C coolant	01	02.04.2012	
AT01-015	Alle / all	Alle / all	---		Kraftstoff AVGAS UL91 / Fuel AVGAS UL91	01	18.07.2012	
AT01-016	100 - 253	---	---		ROTAX, Öldrucksensor "Keller M10x1" / ROTAX, oil pressure sensor "Keller M10x1"	01	25.01.2013	
AT01-017	Alle / all	---	---		Geänderte Verkleidung BFW / changed wheel fairing NLG	02	17.12.2013	
AT01-018	Alle / all	Alle / all	---		Laufende Modifikationen / continuous modifications	13	21.12.2017	
AT01-019	Alle / all	Alle / all	---		Anbringen von Warnmarkierungen / application of anti-collision markings	01	23.04.2014	
AT01-020	---	Alle / all	---		Main Software Versionen GARMIN GTN 650 V6.xx / Main Software versions GARMIN GTN 650 V6.xx	02	14.06.2017	

		freigegeben / released:	Datum / date:	ersetzt / supersedes:
		Quast	21.12.2017	A.14 (04.06.2014)